

2019年度読谷村未就学児安全点検対策箇所一覧表

【読谷保育所】

	路線名	箇所名・住所等	道路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策(済・未)
1	県道12号線	読谷保育所前横断歩道	乗り上げる車が多いので、鋼製ポールを設置して欲しい。	車道分離標(ラバーポールの設置)	沖縄県中部土木事務所	済
2	県道12号線	東門に曲がる両サイドの歩道	スピードを出したまま曲がる車があったり、交差点で車が混み合う	車止め(鋼製ポール)の設置	沖縄県中部土木事務所	済
3	県道6号線	消防署南側のコーナー	ガードレールの間隔が広がっているため、鋼製ポール等を設置し	車止め(鋼製ポール)の設置	沖縄県中部土木事務所	済
4	県道12号線	読谷保育所前横断歩道	喜名方面からスピードを出している車が多いので、ランプや視線誘導標(夜でも光るタイプ)カラー舗装化等の設置をしてほしい。	交差点等のカラー舗装化	沖縄県中部土木事務所	未
5	県道12号線	読谷郵便局前ガードレール	変形していて危険。	道路施設(防護柵)の修繕	沖縄県中部土木事務所	未
6	県道12号線	高志保1416-1付近ガードレール	変形していて危険。	道路施設(防護柵)の修繕	沖縄県中部土木事務所	未

【わかたけ北保育園】

	路線名	箇所名・住所等	道路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策(済・未)
7	村道高志保～宇座線	わかたけ北保育園から儀間公民館	交通量が多いにも関わらず、歩道がない。	路側帯のカラー舗装化	都市計画課	済

【きりん保育園】

	路線名	箇所名・住所等	道路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策(済・未)
8	村道都屋漁港線ほか	都屋・楚辺集落内	側溝の蓋が割れていたり穴が開いていたりして歩行に危険。	道路施設(舗装等)の修繕	都市計画課	済
9	村道都屋漁港線ほか	都屋・楚辺集落内	歩道と車道の区別がない。	歩道の設置・拡幅	土木建築課	未

【ぼのぼの保育園】

	路線名	箇所名・住所等	道路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策(済・未)
10	村道泊城線	保育園から渡具知ビーチ向けの歩道	草木が多く、通りづらい。	草刈り、除草対策	都市計画課	済
11	村道渡具知1号線	保育園から渡具知ビーチ向けの歩道	歩道(ガードレール)がない。	歩道の設置・拡幅	土木建築課	未

【わかたけ保育園】

	路線名	箇所名・住所等	道路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策(済・未)
12	県道6号線	比嘉材木店付近	交通量が多いにも関わらず、ガードレールがない。	防護柵の設置(車両用防護柵等)	沖縄県中部土木事務所	未

【喜名保育園】

	路線名	箇所名・住所等	道路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策(済・未)
13	村道喜名線	保育園付近の道路	側溝の蓋の穴が大きく開いており、子どもの足がはまりそうで危険。	道路施設(舗装等)の修繕	都市計画課	済

【南保育所】

	路線名	箇所名・住所等	道路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策(済・未)
14	村道大木線	保育所から古堅小学校前の歩道	歩道もあるが、ガードレールがあればより安心である。	防護柵の設置(車両用防護柵等)	都市計画課	済

【のぐさ保育園、咲く原保育園】

	路線名	箇所名・住所等	道路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策(済・未)
15	村道渡具知～大木線ほか	保育園から大湾公園に行く途中の三叉路	交通量が多いにも関わらず道幅が狭い。	歩道の設置・拡幅	土木建築課	済