

読谷村内通学路の要対策箇所一覧

【渡慶次小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
村道長浜後原～渡慶次南風原線	村道高志保～宇座線(長浜1431番1)を起点とする道路	交差点は交通量が多く、道路は道幅が狭く歩道がない。	児童へ交通安全の徹底	
村道長浜10号線	儀間公民館の南側に位置する道路	街灯がなく暗い。	児童へ交通安全の徹底	
村道高志保～宇座線	渡慶次小学校から渡慶次公民館までの区間	交通量が多いが、道幅が狭く歩道もない。	児童へ交通安全の徹底	
村道宇座線	宇座公民館の南側に位置する道路	道が狭くて危険。県道6号線から直接进入る道路なので歩行者は油断出来ない。	児童へ交通安全の徹底	
村道宇座1号線～宇座30号線	宇座農村公園付近住宅地内の道路	住宅街に入っても歩道がなく、村道宇座1号線は中央線がない。	児童へ交通安全の徹底	
村道高志保～宇座線	宇座農村公園の入口となっている道路	畑等から木や草が茂って歩けないところもある。	道路敷地からの除草については適宜対応	
村道宇座12号線	宇座農村公園南側の遊水池周辺	宇座農村公園グラウンド近くにある遊水池に通じる排水路があるが注意を促す立て看板などが必要。	所管課で看板設置	
村道瀬名波東線	渡慶次小学校体育館側の交差点	道幅が狭くて危険。登校時間帯に給食関係車両の出入りがある。	PTAによる登校指導	
村道瀬名波～長浜境界線	県道6号線沿い比嘉酒造倉庫手前の交差点から渡慶次小学校までの道路	瀬名波村営住宅もあり、この道を登校する児童が多く、道幅・歩道が狭く危険である。交通量も多く筋道からの飛び出しに注意。	PTAによる登校指導	
村道瀬名波～長浜境界線	瀬名波村営住宅への出入口付近	交差点の見通しが悪い。	児童へ交通安全の徹底	
村道高志保～宇座線	読谷村北保育所前の道路	歩道がなく車が多い。	児童へ交通安全の徹底	
村道長浜3号線	県道6号線沿い比嘉酒造倉庫前の交差点から東側(長浜向け)に向かった道路	子どもの自転車での飛び出しが多い。直線で見通しは良いが危ない。	児童へ交通安全の徹底	
県道6号線	瀬名波地区から長浜地区までの区間	登校や部活で利用している児童がいて車の交通量が多く危険。また、県道6号線沿いの歩道は隣地等から歩道への雑草のはみ出しが多い。	児童へ交通安全の徹底	

【対策検討メンバー】読谷村教育委員会、読谷村総務課、読谷村土木建設課、嘉手納警察署、渡慶次小学校

【読谷小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
県道6号線	都屋バス停前の道路	交通量が多い。登校時北向きバス停に児童がいる。	児童へ交通安全の徹底	
県道6号線	大当バス停前の道路	登校時、北向きバス停に児童がいる。	児童へ交通安全の徹底	
県道6号線	読谷小学校校門前の道路	登校時、保護者の車が一時停止するため見通しが悪くなる。	PTAによる登校指導	
県道12号線	読谷小学校北門前の道路	雨天の登校時、送迎の保護者の車と児童が交錯する。	PTAによる登校指導	
村道高志保～宇座線	県道12号線の読谷郵便局前交差点から高志保公民館への道路	交通量が多が道幅が狭く、歩道と車道の区別がない。	PTAによる登校指導	
県道12号線	県道12号線と村道波平～都屋線及び村道波平～座喜味城線との交差点	スピードの出る道路で前後に交差点があるため、四方から車が交錯するが信号が設置されていない。	PTAによる登校指導	

【対策検討メンバー】読谷村教育委員会、読谷村総務課、読谷村土木建設課、嘉手納警察署、読谷小学校

読谷村内通学路の要対策箇所一覧

【喜名小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
村道喜名4号線	池城ストア一前の道路	交通量が多いが信号機が設置されていない。	PTAによる登校指導	
村道喜名1号線	県道12号線サンマート前交差点から喜名小学校への道路	交通量が多く路上駐車もある。また、道路が狭い。	PTAによる登校指導	
県道12号線	グリーン歯科前の道路	交通量が多く道路が狭いがガードレールが設置されていない。	PTAによる登校指導	
村道喜名1号線	村道親志線(喜名380番地)から喜名小学校までの道路	交通量が多く曲がりくねった下り坂であるが、徐行しない車が多い。	PTAによる登校指導	
県道12号線、村道喜名線	喜名公民館前の道路	一時停止の表示があるが守られていない。	PTAによる登校指導	
県道12号線、村道喜名4号線	県道12号線から国道58号手前の交差点	交通量が多く徐行しない車が多い。	児童へ交通安全の徹底	
県道12号線、村道喜名4号線	池城ストア一前の道路	交通量が多いが信号機が設置されていない。	児童へ交通安全の徹底	
村道親志線	親志公民館前の道路	交通量が多いが歩道が設置されていない。	児童へ交通安全の徹底	
村道親志線	村道親志線と村道喜名1号線及び村道親志1号線との交差点	交通量が多くカーブミラーが見えにくい。	児童へ交通安全の徹底	
村道喜名1号線	喜名398番地前の道路	歩道にガードレールがない。	児童へ交通安全の徹底	

【対策検討メンバー】読谷村教育委員会、読谷村総務課、読谷村土木建設課、嘉手納警察署、喜名小学校

【古堅小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
県道6号線	県道6号線トリステーション前交差点から大木向けの区間	お店やガソリンスタンド等が隣接し車の出入りが多いが歩道と車道の堺が白線だけである。歩道の設置が必要。	PTAによる登校指導	
県道6号線	県道6号線トリステーションから楚辺向けの区間	フェンス沿いの傾斜の部分が坂になっている、大きな石がむき出して崩れることがある。児童が入れないようなガードレールが必要。	児童へ交通安全の徹底	
村道都屋～楚辺線	県道6号線楚辺交番前交差点から楚辺グランド向けの道路	住宅街では十字路等で見通しが悪い箇所が多く、カーブミラーの設置や車がスピードを出せないようなハンプの設置。	児童へ交通安全の徹底	

【対策検討メンバー】読谷村教育委員会、読谷村総務課、読谷村土木建設課、嘉手納警察署、古堅小学校

【古堅南小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
読谷道路	古堅南クリニック前の交差点	交通量が多く比較的速度の出る車道だが信号機が設置されていない。	読谷道路に設置されている横断歩道の消去	公安委員会

【対策検討メンバー】読谷村教育委員会、読谷村総務課、読谷村土木建設課、嘉手納警察署、古堅南小学校