

令和5年8月28日

読谷村議会
議長 伊波 篤 殿

読谷村議会議員
山城 正輝 印

一般質問通告書

第528回読谷村議会定例会において次の事項の質問をしたいので、会議規則第61条第2項の規定により通告いたします。

質問要旨	答弁を求める者
<p>1 座喜味川(ココ動物病院東・ウッチンガーから長浜ダム上流・アジバカメー)における去る台風6号による地滑り対策について</p> <p>(1) 川や川沿いに落下した土石の片付けを早急に行うべきではないか。</p> <p>(2) 擁壁の石積等を補修すべきではないか。</p>	
<p>2 座喜味前田原地区、農地見直しの進捗について</p> <p>(1) 令和2年に農用地変更した地域は、現在どのように計画され、利用されているのか。</p> <p>(2) 令和6年度予定の基礎調査の内容と進捗はどうなっているか。</p> <p>(3) 基礎調査におけるアンケートと地区説明会の対象者は何名で内容はどのようなものか。</p> <p>(4) その他今年3月議会以後の取り組みの進捗はどうなっているか。</p>	

質 問 要 旨	答弁を求める者
<p>3 座喜味喜名田原地区農道(農業用給水ポンプ場付近)の交通安全対策について</p> <p>(1) 農道であることの標識と、スピード制限標識等が必要と思うがどうか。</p> <p>(2) 一部にハンプが設置されているが、追加が必要と考えるがどうか。</p>	
<p>4 宇座ヤーガー(宇座運動場南側)における冠水と洪水対策を実施すべきこと</p> <p>(1) 去る台風6号時に深さ7~8m近くある遊水池があふれた事実を知っているか。これまでの経過はどうか。</p> <p>(2) 冠水と洪水の原因をどう考えているか。</p> <p>(3) 安全柵や石積等の補修、排水路の出入口の対策をどう考えているか。</p>	
<p>5 高志保むら咲きむらから宇座御菓子御殿までの道路の安全対策について</p> <p>(1) 御菓子御殿、東三叉路の「右折」「左折」表示を補修すべきではないか。</p> <p>(2) カーブミラーが台風で取れた箇所があり、早急に補修すべきではないか。また全体的に増設すべきではないか。</p> <p>(3) むら咲きむら近くの観葉植物等交通障害になっている箇所について、指導援助すべきではないか。</p>	

質 問 要 旨	答弁を求める者
<p>6 長浜ビーチ船揚場沖の土砂を浚渫すべき事について</p> <p>(1) 船揚げ場から数十メートル沖合に長浜川からの土砂も合わさって沈澱しプロペラ等が傷つけられることがあるという。その現状を知っているか。</p> <p>(2) 過去の浚渫作業はいつ行われたか。早急に対応すべきと考えるがどうか。</p> <p>(3) 船揚場入口南側の車止支柱が清掃作業等の障害になっているようであり、撤去すべきではないか。</p>	
<p>7 長浜上萩川原内農道の安全対策とアスファルト舗装をすべきことについて</p> <p>(1) やちむん「チムドンドン」から東約 150mのカーブでよく排水路への車落下事故が発生しているという。安全対策が必要ではないか。</p> <p>(2) そこの東 150mほどの農道が舗装されてない。なぜ、そこだけ舗装しないのかと言う声があがっている。対応すべきではないか。</p>	
<p>8 村道中央残波線、読中入口十字路からトリステーション坂道までの歩道を舗装すべきことについて</p> <p>(1) 毎朝伊良皆公民館付近から中央残波線を直進し、トリステーションに下り、県道 6 号線から伊良皆に帰ってくる 1 時間半のウォーキングコースでは、この区間が最も気になる地点だという。他の通行人等もアスファルト車道から歩いている場合もあるという。早急に対応する必要があると考えるがどうか。</p>	